

2 642,-
€ *

avintage

AVU53 Premium

Unsere Neuheit für den 60er-Unterbau:

Die grifflose Ausführung integriert sich perfekt in der eleganten Küchenfront.



Weitere Merkmale

- Fassungsvermögen 50 Flaschen: oben 16, unten 34 Flaschen (Bordeauxflaschengröße 0,75 l)
- 2 Temperaturzonen einstellbar 1). Oben: 5 – 12°C/ unten: 12 – 20°C
- Push to open Funktion mit elektrischem Antrieb ohne Reduktion des Fassungsvermögens
- Kälteerzeugung mit Kompressor und integriertem Anti-Vibrationssystem
- Regulierung der Luftfeuchte im Innenraum: Natürliches hygroskopisches Verfahren
- Ästhetisch und zeitgenössisches Design
- 1 Glastür mit schwarzen Rahmen, 3-lagig gehärtetes Glas (grau getönt) mit UV-Schutz

1) Die Temperaturdifferenz zwischen den beiden Zonen kann nicht mehr als 10°C betragen.

Ausstattung

- Ein fixes Präsentierregal aus Holz und 4 ausziehbare Holzregale, variabel bestückbar.
- 4 Stellfüße für Höhenausgleich bis 7,0 cm
- Elektronische Temperaturregulierung
- Thermometer mit elektronischer Anzeige in weiß
- Tür- und Temperaturalarm akustisch und visuell
- Innenbeleuchtung mit LED in weiß für Dauerlicht oder bei geöffneter Türe



* Bei den Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen exklusive Umsatzsteuer.

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Jährlicher Energieverbrauch: 145 kWh
- Spannung: 220 – 240 V
- Eingangsleistung: 80 W
- Klimaklasse: N (16°C-32°C)
- Geräuschpegel: 42 dB
- Maße/verpackt (BxTxH mm): 650 x 610 x 860
- Maße/unverpackt (BxTxH mm): 595 x 570 x 815
- Gewicht brutto: 46,00 kg
- Gewicht netto: 42,00 kg
- EAN-Nr.: 3595320106077



Bei Einbau in Unterschrankzeile ist das mitgelieferte Lüftungsgitter nicht verwendbar.
Es ist bauseits ein Lüftungsgitter zum Einbau in die Sockelblende bereitzustellen.
Bei Unterschrank-Korpushöhen von mehr als 720 mm bitte Front-Ausgleichsblende zur
Montage über dem Weinklimaschrank beim Möbelhersteller mitbestellen.



Die Installation der Unterbaumodelle ohne Lüftungsausschnitt in der Sockelblende ist fehlerhaft und kann zum Totalausfall des Gerätes führen.

Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

