

Luxemburg, den 30. August 2017

Störung des Luftverkehrs am Flughafen Luxemburg in der Nacht vom 29. zum 30. August 2017

Nach einem Zwischenfall mit einem Privatflugzeug wurde der Flughafen Luxemburg von den Flughafenbehörden geschlossen. Viele Luxair-Flüge wurden umgeleitet bevor die Passagiere nach Luxemburg zurückgeführt werden konnten.

Vergangene Nacht, Dienstag, den 29. August 2017 um 22:00 Uhr, wurde der Flugverkehr am Flughafen Luxemburg seitens der Flughafenbehörden wegen eines Zwischenfalls mit einem Privatflugzeug für vier Stunden unterbrochen.

Zehn Luxair-Flüge wurden nach 22:00 Uhr am Flughafen Luxemburg noch erwartet. Letztere mussten zum benachbarten Flughafen Frankfurt-Hahn umgeleitet werden. Im weiteren Verlauf des Abends musste der LG922 Flug aus Hurghada kommend in Lüttich landen wegen Überlastung des Flughafens Frankfurt-Hahn. Nach der Wiedereröffnung der Landebahn in Luxemburg später in der Nacht (um 02.00 Uhr) konnten die meisten Luxair Flugzeuge (8) dennoch den Findel erreichen:

Flug	Planmässige Ankunft	Tatsächliche Ankunftszeit
LG5436 CPH-LUX	22h10	02h20
LG8368 GVA-LUX	22h25	02h50
LG6998 MXP-LUX	22h30	02h50
LGIT876 CFU-LUX	22h25	02h25
LG8858 VIE-LUX	22h35	02h35
LG3838 MAD-LUX	22h50	02h30
LG9474 TXL-LUX	21h35	02h40
LG4602 LCY-LUX	22h00*	02h50

*ursprünglich um 20h50 vorgesehen, aber durch andere Umstände verspätet.

Da die maximal zulässige Flugzeit der Flugbesatzungen durch strenge Gesetze geregelt ist, konnte der Flug LG 6556 aus Rom nicht mehr von Frankfurt-Hahn nach Luxemburg abheben. Um die betroffenen Passagiere so schnell wie möglich nach Luxemburg zu bringen, organisierte Luxair einen Bustransfer. Die Passagiere sind heute Morgen am Flughafen Luxemburg angekommen. Das Flugzeug wurde heute Morgen um 10:17 Uhr ohne Passagiere nach Luxemburg zurückgeflogen, um die auf diesem Flugzeug geplanten Flüge am heutigen Tag gewährleisten zu können.

Aus denselben regulatorischen Gründen konnte der Flug von Hurghada Lüttich vergangene Nacht nicht mehr verlassen. Um den Passagieren zu erlauben, so schnell wie möglich nach Luxemburg zu gelangen, wurden ebenfalls Busse organisiert; allerdings waren diese erst heute Morgen verfügbar.

Was das Flugzeug betrifft, welches von zwei Piloten ohne Passagiere von Lüttich nach Luxemburg zurückgeflogen wurde, konnten die Passagiere leider aus Sicherheitsgründen nicht mitfliegen. Infolge der verschiedenen Störungen, die durch den Vorfall gestern Abend verursacht wurden, waren alle verfügbaren Kabinenbesatzungen bereits anderen Flügen zugeteilt worden. Es war schlicht und einfach kein Kabinenpersonal verfügbar um diesen Flug mit Passagieren durchzuführen. Die Rückführung der Passagiere mit dem Bus war daher die geeignetste Lösung.

Die Busse, die Lüttich ursprünglich um 9:00 Uhr verlassen sollten, verspäteten sich aufgrund eines stark gestörten Verkehrsflusses auf ihrer Strecke. In der Folge konnten die Busse die Passagiere erst um 10:30 Uhr aufnehmen. Letztere kamen um 13.30 Uhr am Flughafen Luxemburg an und wurden von LuxairTours-Vertretern begrüßt die für Auskünfte und Gespräche zur Verfügung standen. Eine kommerzielle Entschädigung wurde zugesagt. Von LuxairServices Catering hergestellte Snacks wurden ebenfalls verteilt.

Die Abfolge dieser verschiedenen Ereignisse hatte großen Einfluss auf den Flugplan. Verspätungen der Flüge von / nach Djerba und von / nach Las Palmas konnten daher nicht vermieden werden. LuxairGroup entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten und dankt allen Passagieren für ihr Verständnis und ihre Geduld.