

Luxembourg, 29 novembre 2024

Incident technique sur le vol LG4883

Le vol LG4883 en direction de Dublin a dû retourner à l'aéroport de Luxembourg suite à un incident technique.

Ce vendredi 29 novembre 2024, le vol Luxair LG4883 au départ de Luxembourg et à destination de Dublin a rencontré un incident technique pendant le vol. Le De Havilland Q400 de Luxair, immatriculé LX-LGG, a pu atterrir à l'aéroport de Luxembourg sans aucun problème.

Les passagers ont été informés par le commandant et l'équipage et leur sécurité n'a à aucun moment été mise en péril.

Luxair a organisé un nouveau vol cet après-midi afin d'amener les passagers à destination.

Luxair met tout en œuvre pour éviter les perturbations, mais la sécurité de ses passagers et équipages reste sa priorité absolue, et dans certains cas, des événements imprévus peuvent affecter les opérations.