



**Direction de la
coordination opérationnelle**
Central des secours d'urgence
CSU 112

INFORMATION PRESSE

Veuillez trouver ci-dessous une communication d'EDF-CNPE de Cattenom:

Non-respect d'une spécification technique d'exploitation sur l'unité de production n°3

Le bâtiment combustible est équipé de plusieurs circuits de ventilation et de filtration de l'air, dont un qui permet d'assurer son confinement en cas de situation accidentelle.

Le 3 juin, à 17h25, les opérateurs en salle de commandes détectent un défaut sur une vanne située sur le système de ventilation du bâtiment combustible et organisent les travaux nécessaires à sa remise en conformité. Le 4 juin, vers 8h, les analyses effectuées mettent en évidence que la vanne est bloquée en ouverture, ce qui entraîne l'indisponibilité du système de ventilation en cas de situation accidentelle.

Nos règles d'exploitation demandent que le circuit de ventilation soit pleinement opérationnel pour les opérations de manutention du combustible. En cas d'indisponibilité, les manutentions doivent être suspendues sous une heure. Or, sur la période, des opérations de manutention ont été réalisées sur des durées respectives de 1h30 puis 4h.

Cet évènement n'a pas eu d'impact réel sur la sûreté des installations et en cas de situation accidentelle, les systèmes de surveillance de l'activité au sein du bâtiment combustible auraient permis de détecter toute anomalie. En raison du non-respect d'une règle d'exploitation et de la détection tardive associée, la Direction de la centrale de Cattenom a déclaré un évènement significatif sûreté au niveau 1 de l'échelle INES (qui en compte 7), le 10 juin 2025, à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Central des Secours d'Urgence C.S.U. 112