



**Direction de la
coordination opérationnelle**
Central des secours d'urgence
CSU 112

INFORMATION PRESSE

Veuillez trouver ci-dessous une communication d'EDF-CNPE de Cattenom:

Déconnexion du réseau électrique de l'unité de production n°4

Cet e-mail pour vous informer que ce jeudi 8 juin 2023, l'unité de production n°4 de la centrale nucléaire de Cattenom a été déconnectée du réseau électrique suite à l'arrêt de la turbine du groupe turbo-alternateur, située dans la partie non nucléaire de l'installation.

Les premières investigations révèlent un défaut au niveau du transformateur principal de l'unité de production. Les équipes de la centrale poursuivent leur diagnostic puis définiront les modalités de son retour sur le réseau en toute sûreté.

Cet événement n'a pas eu de conséquence sur la sûreté des installations, la sécurité du personnel et l'environnement.

L'unité de production n°3 est en fonctionnement. Les unités de production n°1 et 2 sont à l'arrêt programmé pour maintenance.

**Le Transformateur Principal a pour rôle d'élever la tension électrique issue de l'alternateur, afin que celle-ci puisse être transportée sur les lignes haute-tension.*

Central des Secours d'Urgence C.S.U. 112